



铁腕治乱 强力拆违

图为统一行动现场,执法人员对一处逾期未自行拆除的违建房屋进行强制拆除。



图为对林地内的一处违章建筑进行拆除。



图为对田地内的一处“鱼塘”进行拆除,不远处房屋内的玉米清晰可见。



图为对路边的一处“鱼塘”进行拆除,该“鱼塘”周边并未设置防护网和警示标志。



伴随着拆除,土黄色粉尘四处弥漫。

6月25日一大早,天空还下着大雨,近千名执法人员统一着装,在龙翔路北环西路交叉口集合。8时许,指挥部一声令下,吹响了本年度我区第二次集中制止私搭乱建统一行动的集结号。联合执法队沿北环西路向东,奔赴高桥营街道办事处大罗庄社区中棉物流园以西、北外环以南、孙庙社区以北、北外环通往孙庙社区小路以东私搭乱建区域。

记者在现场看到,违法搭建的房屋均位于田地和绿化带林地内。伴随着挖掘机的轰鸣声,一座蓝顶轻钢结构房屋应声倒地,标志着此次行动全面开始。在近3个小时的时间里,联合执法队共出动挖掘机6台,拆除轻钢结构房屋22处,砖混结构房屋12处,“鱼塘”9处,总面积达28000平方米,有力地遏制了私搭乱建的蔓延势头。

当挖掘机挖开一座轻钢结构房屋的墙体时,屋内地面上长得一人高的玉米苗露了出来。该房屋由一层轻薄的钢板搭建而成,墙体上每隔10米左右开着一个1米见方的窗户,透光能力较差。

砖混结构房屋建筑质量也令人堪忧,所用的混凝土颜色偏黄,且只有薄薄一层。挖掘机刚一接触,整个墙体便轰然倒塌,扬起浓浓的土黄色粉尘,砖头落地后摔成一块一块,少有还粘连在一起的。

在田间道路两侧,每隔不远就有一个不大的所谓的“鱼塘”,大多数没有水并未进行养殖,个别几个“鱼塘”的水面上漂浮着一些不大的荷叶。记者发现,“鱼塘”周围均未设置护栏和警示标志。

据此次统一行动相关负责人介绍,今年以来,大罗庄社区部分居民轻信传言称,该区域即将进行拆迁。5月初,部分居民开始在田地和绿化带内搭建房屋、修建“鱼塘”,其行为已涉嫌违法,且建筑质量堪忧,存在严重的安全隐患。此前,高桥营街道办事处工作人员多次深入社区,对居民进行说服教育,并下发了停工拆除通知,但部分社区居民仍不听劝阻,未按时自行拆除。

区制止私搭乱建办公室特别提醒,请广大群众算清经济账,切勿听信传言私搭乱建,以免造成经济损失。已发生私搭乱建行为的群众,请按照要求,在规定的时间内自行拆除,最大程度地减少损失。

未来,我区将进一步依法加大制止私搭乱建工作力度,维护正常的生产生活秩序。

魏都区制止私搭乱建办公室举报电话:18603740750

(李思远 文/图)



图为本次行动中拆除的第一座违章建筑,该建筑为轻钢结构,修建于田地之上。



图为拆除林地旁的一处砖混结构房屋,挖掘机刚一接触,近乎整面墙体便轰然倒塌。



砖混结构房屋拆除过程中,砖头落地后摔成一块一块,少有还粘连在一起的。